

EASYKART 2020

BULLETIN Č. 1

TECHNICKÝ PŘEDPIS

2.0 Motor

2.2 Karburátor

.....
Tloušťka plastové distanční podložky karburátoru motoru BMB EKL se upravuje na 5 mm \pm 0,2

2.3 Spojka

Spojka musí zůstat v originálním výrobním provedení, není přípustná jakákoliv její úprava. Není dovoleno mazání třecích ploch spojky. **Třecí plochy spojky mohou být mastné pouze od provozních maziv řetězu a ložiska spojky.**

Maximální rozměr vnitřního průměru bubínků spojky motorů BMB EKJ a EKL se upravuje na 84,5 mm

.....

Promotér EASYKART
JOKA KART SHOP
Dagmar Kališová
Edisonova 4
109 00 Praha 10

Schváleno AS AČR dne **11. 8. 2020.**

